



CD Automation srl
Via Picasso 34/36 Legnano (MI) 20025
www.cdautomation.com

Deutsch

Aufrasten des Sockels

Entfernen Sie vor dem Aufrasten des Moduls die aufgesetzten Stecker sowie den angrenzenden Stecker von dem linken benachbarten Modul.
Rasten Sie den Sockel auf die Schiene (A). Achten Sie darauf, dass die Federn und Nuten benachbarter Module sicher ineinander greifen (B).

Aufsetzen der Stecker

Setzen Sie die Stecker in der angegebenen Reihenfolge (A, B) auf.

Entfernen eines Steckers

Heben Sie den Stecker durch Druck auf die obere Keilverrastung aus (A) und entnehmen Sie ihn (B).

Entfernen des Moduls

Entnehmen Sie vor dem Entfernen des Moduls alle Stecker des Moduls und den jeweils angrenzenden Stecker des benachbarten Moduls (links und rechts).

Lösen Sie das Modul durch Druck auf den unteren und oberen Ausrastmechanismus (A) und entnehmen Sie es senkrecht zur Schiene (B).

Belegung der Klemmpunkte Stecker 1

1.1, 2.1	Ausgang 1, Ausgang 2
1.2, 2.2	Ausgang 3, Ausgang 4
1.3, 2.3	nicht benutzt
1.4, 2.4	nicht benutzt

Fig. 6C

Terminal assignment of connector 1

1.1, 2.1	Output 1, output 2
1.2, 2.2	Output 3, output 4
1.3, 2.3	not used
1.4, 2.4	not used

fig. 6C

Terminal assignment of connector 2

1.1, 2.1	TC1+, TC1-
1.2, 2.2	TC2+, TC2-
1.3, 2.3	TC3+, TC3-
1.4, 2.4	FE

fig. 6C

Terminal assignment of connector 3

1.1, 2.1	TC4+, TC4-
1.2, 2.2	not used
1.3, 2.3	not used
1.4, 2.4	FE

fig. 6C

Terminal assignment of connector 4

1.1, 2.1	not used
1.2, 2.2	not used
1.3, 2.3	Eingang 0 mA bis 50 mA
1.4, 2.4	FE

fig. 6C

Terminal assignment of connector 5

1.1, 2.1	non utilisable
1.2, 2.2	non utilisable
1.3, 2.3	non utilisable
1.4, 2.4	Terre de fonctionnement (FE)

fig. 6C

Terminal assignment of connector 6

1.1, 2.1	non utilisable
1.2, 2.2	non utilisable
1.3, 2.3	Entrée 0 mA à 50 mA
1.4, 2.4	Terre de fonctionnement (FE)

fig. 6C

Terminal assignment of connector 7

1.1, 2.1	non utilisable
1.2, 2.2	non utilisable
1.3, 2.3	non utilisable
1.4, 2.4	Terre de fonctionnement (FE)

fig. 6C

Terminal assignment of connector 8

1.1, 2.1	non utilisable
1.2, 2.2	non utilisable
1.3, 2.3	non utilisable
1.4, 2.4	Terre de fonctionnement (FE)

fig. 6C

Terminal assignment of connector 9

1.1, 2.1	non utilisable
1.2, 2.2	non utilisable
1.3, 2.3	non utilisable
1.4, 2.4	Terre de fonctionnement (FE)

fig. 6C

Terminal assignment of connector 10

1.1, 2.1	non utilisable
1.2, 2.2	non utilisable
1.3, 2.3	non utilisable
1.4, 2.4	Terre de fonctionnement (FE)

fig. 6C

Terminal assignment of connector 11

1.1, 2.1	non utilisable
1.2, 2.2	non utilisable
1.3, 2.3	non utilisable
1.4, 2.4	Terre de fonctionnement (FE)

fig. 6C

Terminal assignment of connector 12

1.1, 2.1	non utilisable
1.2, 2.2	non utilisable
1.3, 2.3	non utilisable
1.4, 2.4	Terre de fonctionnement (FE)

fig. 6C

Terminal assignment of connector 13

1.1, 2.1	non utilisable
1.2, 2.2	non utilisable
1.3, 2.3	non utilisable
1.4, 2.4	Terre de fonctionnement (FE)

fig. 6C

Terminal assignment of connector 14

1.1, 2.1	non utilisable
1.2, 2.2	non utilisable
1.3, 2.3	non utilisable
1.4, 2.4	Terre de fonctionnement (FE)

fig. 6C

Terminal assignment of connector 15

1.1, 2.1	non utilisable
1.2, 2.2	non utilisable
1.3, 2.3	non utilisable
1.4, 2.4	Terre de fonctionnement (FE)

fig. 6C

Terminal assignment of connector 16

Italiano

Innesto dello zoccolo

Prima dell'innesto dello zoccolo, rimuovere i connettori maschio montati sul modulo, nonché il connettore maschio adiacente dal modulo contiguo di sinistra.

Innestare lo zoccolo sulla guida (A).

Accertarsi che le chiavette e le sedi dei moduli adiacenti si innestino saldamente le une nelle altre (B).

Applicazione del connettori

Applicare i connettori secondo la sequenza indicata (A,B).

Rimozione di un connettore

Sganciare il connettore premendo sul caggio superiore (A) e rimuoverlo (B).

Rimozione dello zoccolo

Prima di rimuovere estrarre tutti i connettori maschio del modulo e il connettore maschio adiacente del moduli contigui (di sinistra e destra).

Allentare lo zoccolo esercitando una pressione sui meccanismi di disinnesco inferiore e superiore (A) ed estrarlo perpendicolarmente rispetto alla guida (B).

Assegnamento dei morsetti dal connettore 1 fig. 6C

1.1, 2.1	Uscita 1, uscita 2
1.2, 2.2	Uscita 3, uscita 4
1.3, 2.3	non in uso
1.4, 2.4	non in uso

Assegnamento dei morsetti dal connettore 2 fig. 6C

1.1, 2.1	TC1+, TC1-
1.2, 2.2	TC2+, TC2-
1.3, 2.3	TC3+, TC3-
1.4, 2.4	FE

Assegnamento dei morsetti dal connettore 3 fig. 6C

1.1, 2.1	TC4+, TC4-
1.2, 2.2	non in uso
1.3, 2.3	non in uso
1.4, 2.4	FE

Assegnamento dei monetti dal connettore 4 fig. 6C

1.1, 2.1	non in uso
1.2, 2.2	non in uso
1.3, 2.3	Ingresso da 0 mA a 50 mA
1.4, 2.4	FE

Bloccaggio dei cavi

Spelare i cavi di 8 mm. Allentare la molla facendo pressione con il cacciavite (0,6 x 3,5) (A). Inserire il cavo punto di bloccaggio (B). Bloccare il cavo rimuovendo il cacciavite.

Elementi di visualizzazione

Il modulo funziona correttamente quando i LED verdi „D“ e „1“ sono accesi.

D verde	Diagnostica bus
1 verde	RUN
2 verde	non in uso
3 giallo	Allarme corrente di riscaldamento
4 rosso	Errore

- Errore sensore
- Inversione di polarità

fig. 2

Espanol

Encajado del portante

Antes de encajar el portante retire el conector macho lindante del módulo contiguo de la izquierda. Encaje el posarle sobre el carril (A).

Preste atención a que los resortes y ranuras de módulos contiguos enganchen conjuntamente de forma segura (B).

Montaje de los conectores macho

Monte los conectores macho según la secuencia indicada (A,B).

Desmontaje de un conector macho

Quite la casilla de inscripción, si es que está presente. Presione el conector macho fuera fuert del ecastrado en cuña superior (A) y extráigalo (2).

Desmontaje del portante

Antas de quitar el portante retire todos los conectores del moduló y el conector macho lindante respectivo de los módulos contiguos (a derecha e izquierda).

Presione el portante sobre el mecanismo de encaje inferior y superior (A) para soltalo y extráigalo perpendicularmente respecto al carril (B).

Asignación de los bornes del conector 1 fig. 6C

1.1, 2.1	Salida 1, salida 2
1.2, 2.2	Salida 3, salida 4
1.3, 2.3	libre
1.4, 2.4	libre

Asignación de los bornes del conector 2 fig. 6C

1.1, 2.1	TC1+, TC1-
1.2, 2.2	TC2+, TC2-
1.3, 2.3	TC3+, TC3-
1.4, 2.4	FE

Asignación de los bornes del conector 3 fig. 6C

1.1, 2.1	TC4+, TC4-
1.2, 2.2	non in uso
1.3, 2.3	non in uso
1.4, 2.4	FE

Asignación de los bornes del conector 4 fig. 6C

1.1, 2.1	libre
1.2, 2.2	libre
1.3, 2.3	Entrada 0 mA hasta 50 mA
1.4, 2.4	FE

Emborrado de los cables

Pete unos 8 mm en los hilos. Abra los resortes Presionando con destornillador (0,6 x 3,5) (A). Introduzca el cable en el punto de emborrad (B). Retire el destornillador para fijar así el cable en su posición.

Elementos de indicación

Si los LEDs verdes „D“ y „1“ están iluminados, el módulo funciona correctamente.

D verde	Diagnóstico de bus
1 verde	RUN
2 verde	non in uso
3 amarillo	Allarme corrente di riscaldamento
4 rojo	Fallo

- Fallos de sensor
- Inversión de polaridad

fig. 2

D nur für UL relevant

Umgebungstemperatur max. 55° C
Temperaturbereich der Zuleitungen 60/75° C
Zur Spannungsversorgung nur Kupferleitungen verwenden.
Nur für Umgebungen mit Verschmutzungsgrad 2.

GB only relevant for UL

Ambient temperature max. 55° C
Temperature range of the cables 60/75° C
Use copper conductors only for power supply connection.
To be used in a pollution degree 2 environment.

F uniquement valable pour UL

Température ambiante maxi. 55° C
Plage de température des câbles 60/75° C
Utiliser uniquement des conducteurs cuivre pour l'alimentation.
Prévu uniquement pour environnements à degré de pollution 2.

I Rilevante solo per UL

Temperatura ambiente max. 55° C
Temperatura ambiente dei conduttori 60/75° C
Utilizzare conduttori in rame solo per le connessioni di alimentazione.

Per essere usati in zone con grado di polvere 2.

E Válido únicamente para UL

Temperatura ambiente máxima 55° C
Margen de temperatura de los conductos 60/75° C
Utilizar únicamente conductores de cobre para la alimentación de corriente.

Utilizar únicamente en ambientes con grado de contaminación 2.

D Änderungen vorbehalten
GB Technical modification reserved
F Toutes modifications techniques réservées
I Con reversa di modifiche tecniche
E Reservado y derecho a las modificaciones técnicas

Printed in Germany 9499-040-72505 (04/2005)

Français

I/O-modul de température multicanal pour thermocouples
Consignes de sécurité et avertissements

Observer les mesures de précaution nécessaires lors du maniement des composants sensibles aux décharges électrostatiques! L'alimentation et la mise à la terre du module se font automatiquement en l'encliquetant sur le module précédent. Dans le cas de modules précablés, vérifier la place correcte des embases électroniques, des connecteurs mâles et des câbles de raccordement. Les valeurs tolérées des émissions électromagnétiques selon EN 55011, classe A ne sont respectées par les modules que si ceux-ci sont installés dans une armoire électrique métallique mise à la terre.

Pour de plus amples informations techniques, voir la fiche technique spécifique au module.

1 Module électronique	1A Sorties
1D Interface V.24	1B Entrées
1C Voyants de diagnostic et d'état	1E Etiquette

Italiano

Termo-I/O-modulo multicanale per elementi termici
Avvertenze sulla sicurezza e sui pericoli

Non maneggiare elementi a rischio di scariche elettrostatiche, osservare le necessarie misure di sicurezza! L'alimentazione e il collegamento a terra del modulo avvengono automaticamente mediante l'innesto sul modulo a monte.

In caso di moduli precablati, verificare la sede corretta dello zoccolo elettronico, dei connettori maschi e dei cavi di connessione.

Il rispetto dei valori limite delle emissioni elettromagnetiche secondo EN 55011, classe A dei moduli può essere garantito solo se questi vengono installati in un quadro elettrico metallico collegato a terra.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica specifica del modulo.

1 Zoccolo elettronico	1A Uscite
1D Interfaccia V.24	1B Ingressi
1C LED di diagnosi e di stato	1E Cartellino